

ZESTAWIENIE FOTOGRAFII W ILOŚCI SZTUK 8

Jako załącznik do oceny technicznej nr 1/KOL/2017

Fot. 1,2 – widok pojazdu,
Fot. 3 – widok drogomierza pojazdu,
Fot. 4,5 – widok podwozia pojazdu,
Fot. 6,7,8 – widok wnętrza pojazdu.



Fot. 1




Fot.2


2781 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
Techniki Samochodowej i Ryzyka Drogowego
Oddział Gdynia
mgr inż. Sławomir Szymański
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Min. Infrastruktury Nr RS 001377
Certyfikat CC RS Nr 559/11/14



Fot.3



Fot.4




Fot.5

2781 STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego
Oddział Łomża
mgr inż. Sławomir Szpmański
RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY
Min. Infrastruktury Nr RS 001377
Certyfikat CC RS Nr 559/11/14



Fot.6



Fot.7



Fot.8